## Уважаемые студенты!

- 1 Внимательно изучите цель практической работы
- 2 Ответить на контрольные вопросы, подготовить к проверке преподавателю
- 3 Результат выполненного задания прислать на адрес электронной почты преподавателя: helen-ivanova-1959@mail.ru

В случае возникновения вопросов в течении времени вашей пары можно обратиться к преподавателю helen-ivanova-1959@mail.ru или по телефону.0721689390

## Практическая работа

## Порядок выполнения визуального и измерительного контроля согласно РД 03-606-03

**Цель работы**: изучить методику визуально-измерительного контроля согласно РД 03-606-03; ознакомиться с инструментами и принадлежностями для контроля.

**Продолжительность**: аудиторная работа -2 час;

# 1.Рекомендации по подготовке к практической работе с указанием литературы

- 1. Перед испытаниями образцов изучить методические указания по выполнению практической работы, пройти инструктаж по охране труда.
- 2. РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю

## 2. Теоретические сведения

РД 03-606-03 устанавливает порядок проведения визуального и измерительного контроля (ВИК) сварных соединений, наплавок и основного материала объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

РД 03-606-03 обязателен для организаций, которые осуществляют деятельность по визуальному и измерительному контролю (ВИК) при

строительстве, изготовлении, эксплуатации, монтаже, реконструкции, техническом диагностировании, ремонте, экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах.

В РД 03-606-03 приведены определения различных дефектов и их иллюстрации, методики использования средств неразрушающего контроля для измерения конкретных дефектов.

РД 03-606-03 устанавливает требования:

- к контролю на конкретных стадиях (входной контроль, изготовление, подготовка к сборке и т.д.);
  - к квалификации персонала, проводящего ВИК;
  - к средствам НК (неразрушающего контроля);
- непосредственно к выполнению ВИК (подготовке мест контроля, подготовке к контролю, порядку ВИК на разных стадиях контроля и т.д.);
  - к методам и средствам контроля для измерения конкретных параметров;
  - к оценке результатов контроля;
- к процедурам продления, расширения и прекращения действия аттестации;
  - к регистрации результатов контроля;
  - к требованиям безопасности.

## 3.Описание рабочего места и оборудования

Место проведения работы — Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений.

Инструменты — комплект ВИК, Инструкция по визуальному и измерительному контролю РД 03-606-03

#### 4. Техника безопасности

Ознакомится с инструкцией № 01-10 по охране труда при проведении занятий в учебных кабинетах, учебно-производственных мастерских, лабораториях.

#### 5.Порядок выполнения

- 1. Изучить комплектацию набора для визуально-измерительного контроля.
- 2. Определить назначение измерительных инструментов для контроля качества сварных соединений и металла (штангенциркуля, универсального шаблона сварщика УШС-3, набора щупов, набора радиусов, угольников и др. инструментов).
- 3. Изучить возможности УШС-3 по паспорту завода-изготовителя, произвести несколько измерений для тренировки
- 2. Изучить содержание инструкции по визуальному и измерительному контролю.

Ответить на вопросы по методике ВИК. Подготовиться к беседе по методике ВИК

2. Изучить содержание технологической карты по ВИК

## 6. Отчет о работе

Отчет должен содержать: название работы, цель, оборудование и материалы, ответы на контрольные вопросы.

## 7. Контрольные вопросы

- 1. Каковы требования устанавливает РД 03-606-03 на стадии входного контроля?
- 2. Каковы требования устанавливает РД 03-606-03 при подготовке к контролю?
- 3. На каких стадиях производства сварных конструкций применяется ВИК?
  - 4. Какие требования к персоналу, производящему ВИК?
  - 5. Какой порядок выполнения ВИК готовых сварных изделий?
  - 6. Какие инструменты применяются для измерительного контроля?

## 8.Литература

1.Инструкция по визуальному и измерительному контролю РД 03-606-