Памятка

Уважаемые студенты! Вам необходимо:

- 1. Внимательно прочитайте данную лекцию;
- 2. Записать в тетради краткий конспект с возможными требованиями;
- 3. Ответить на контрольные вопросы письменно в рабочей тетради.
- 4. Выполненную работу прислать фото отчет на электронную почту преподавателю, (с 06.03.2023 по 09.03.2023).
- 5. В дальнейшем по окончанию семестра принести для проверки.

С уважением Андрощук Ольга Владимировна, по вопросам к заданию, обращаться по номеру тел. +380721273299 или по электронной почте e-mail: Olga8122@yandex.ru

Лекция

Тема: Системы программного управления при дуговой сварке неплавящимся электродом

Цель: Рассмотреть и изучить системы программного управления при дуговой сварке неплавящимся электродом.

План

- 1. Классификация системы программного управления сварочными процессами
- 2. Программное управление дуговой сваркой неплавящимся электродом.
- 3. Циклограмма процесса сварки неплавящимся электродом с программным управлением.

1. Классификация системы программного управления сварочными процессами (см. рисунок 1)




Рисунок 1 — Классификация систем программного управления сварочными процессами

Основные группы СПУ

- 1) Системы с жесткой программой и без обратных связей.
- 2) Системы управления, изменяющие несколько параметров процесса по заранее разработанной жесткой программе установок по этим параметрам.
- 3) Системы программного управления с обратными связями по программируемым параметрам. Обратная связь в таких системах реализуется с помощью датчиков (см рисунок 2).




Рисунок 2 – Структурная схема СПУ при дуговой сварке неплавящимся электродом

В системах программного управления входные сигналы являются заданной функцией времени и изменяются по программе.

2. Программное управление дуговой сваркой неплавящимся электродом.

Наиболее простые программы управления сварочными циклами реализуются при сварке неплавящимся электродом в среде инертных газов. Программа работы этих устройств заложена жестко уже на этапах разработки и оборудования. Какие – либо ее изменения в процессе изготовления эксплуатации затруднены, поскольку ЭТО связано перестройкой электрической и кинематической схем сварочного оборудования.

Широкое распространение для описания программы работы оборудования получили циклограммы. Циклограммы аналогичны временным диаграммам и отличаются от последних лишь тем, что их вычерчивают без соблюдения масштаба времени. Программу работы можно представить также в виде схемы алгоритмов, графа функционирования и другими способами. Ниже рассмотрены системы программного управления циклами дуговой сварки, для описания которых использованы наиболее распространенные на практике способы представления алгоритма функционирования.

3. Циклограмма процесса сварки неплавящимся электродом с программным управлением.

После нажатия на кнопку «Пуск» включается реле времени, задающее длительность $t_{\text{п.г}}$ предварительной продувки газа, затем включается осциллятор и возбуждается дуга, после чего запускаются реле времени: задержки $t_{\text{РНД}}$ включения регулятора напряжения дуги (РНД), задержки $t_{\text{3.пр}}$ включения привода подачи присадочной проволоки, задержки $t_{\text{3.к}}$ включения привода

каретки. После отработки задержки включения РНД устанавливает требуемое напряжение на дуге либо периодически изменяет его (например, при импульсно — дуговой сварке). С момента $t_{\rm H.I.}$ программа автоматически генерирует управляющую программу по чертежу детали. Затем управляющая программа передается тем или иным способом в память станка с ЧПУ.

САМ — системы можно подразделить на две категории — с языковым и графическим способом ввода информации. Используя первые, технолог программист обязан использовать язык программирования, подобный языкам BASIC или С. Эти системы требуют программирования, и некоторые из САМ — систем в силу этого весьма сложны для освоения. В графических САМ — системах каждый шаг обработки задается интерактивно в графическом режиме. Технолог — программист имеет зрительную обратную связь при выполнении каждого шага задачи программирования. Поэтому в общем случае такие системы более просты в изучении и работе.

Исполнительные приводы систем с ЧПУ выполнены на шаговых и серводвигателях с цифровой схемой управления с применением быстродействующих микропроцессоров. Примером этих разработок являются: универсальная сварочная головка модульной конструкции для сварки под флюсом строительных конструкций A6S Arc Master фирмы ESAB, установка для механизированной и роботизированной сварки на базе мультисистемы КМ – 50 фирмы Кетррі, машины для плазменной резки «Кристалл» с ЧПУ производственной коммерческой фирмы «Кристалл» (г. Санкт – Петербург) и разработки ряда известных фирм Германии, Австрии и США.

Контрольные вопросы

- 1. Приведите программу управления (циклограмму) сварочным оборудованием при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом.
- 2. Дайте пример построения индикаторной панели на лицевой стороне инверторных источников питания, рассмотрите назначение и порядок пользования отдельными клавишами и светодиодными индикаторами при задании циклограммы процесса сварки.
- 3. Перечислите основные компоненты СПУ точечной и шовной сварки. Охарактеризуйте их технологическое назначение в полном цикле сварки.